

VIN: WF0PXXGCHPNL28475

Поиск по базам данных Европы

| Параметр                   | Значение       |
|----------------------------|----------------|
| Марка                      | Ford           |
| Модель                     | Focus          |
| Тип топлива                | Бензин         |
| Тип коробки передач        | Автоматическая |
| Мощность двигателя (л.с.)  | 158            |
| Объём двигателя (см³)      | 999            |
| Мощность двигателя (кВт)   | 116            |
| Пробег                     | 193 348 км     |
| Выброс CO <sub>2</sub>     | 129            |
| Повреждения                | Нет            |
| Дата первой регистрации    | 31.03.2022     |
| Страна происхождения       | Германия       |
| Местонахождение автомобиля | Германия       |

Инспекционный отчёт

Это краткий приёмочный/инспекционный отчёт (Inname rapport compact) по автомобилю: указаны данные осмотра, общая оценка состояния, состояние узлов/элементов (техника/экстерьер/интерьер) и краткий итог дорожной проверки.

| Поле                                    | Значение                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Номер заказа (Order nummer)             | 0000000873121-NL879                               |
| Сайт/организация                        | huesges-gruppe.de                                 |
| Общая оценка состояния (Algehele staat) | ≈ 3/5 — “Gebruikte staat” (подержанное состояние) |
| Место инспекции                         | Veluwezoom 4, 1327 AG Almere                      |
| Дата инспекции                          | 20.10.2025                                        |
| Госномер (Kenteken)                     | P-257-JR                                          |

| Раздел                | Элемент           | Оценка в отчёте                         |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Техническое состояние | Двигатель         | Подержанное состояние (Gebruikte staat) |
|                       | Коробка передач   | Подержанное состояние                   |
|                       | Сцепление         | Подержанное состояние                   |
|                       | Тормозная система | Подержанное состояние                   |
|                       | Выхлопная система | Подержанное состояние                   |
|                       | Утечки масла      | Подержанное состояние                   |
| Экстерьер             | Кузов             | Подержанное состояние                   |

| Раздел   | Элемент             | Оценка в отчёте       |
|----------|---------------------|-----------------------|
|          | ЛКП                 | Подержанное состояние |
|          | Шины                | Подержанное состояние |
|          | Диски               | Подержанное состояние |
|          | Остекление          | Подержанное состояние |
| Интерьер | Обшивка потолка     | Подержанное состояние |
|          | Наполнитель сидений | Подержанное состояние |
|          | Напольное покрытие  | Подержанное состояние |
|          | Обивка сидений      | Подержанное состояние |

---

### *Итог дорожной/тех. проверки (Road Safe)*

---

- **Пробная поездка:** выполнена **ограниченная** (короткий тест-драйв на умеренной скорости).
- По сводке проверок отмечено как **“в порядке / OK (in orde)”**: утечки масла, тормоза, сцепление, работа двигателя, амортизаторы, тест-драйв, трансмиссия, панель приборов.
- Уточнение отчёта: проверки проводились **без разборки деталей**; оценка учитывает возраст/пробег/выявленные моменты/общее впечатление.

---

### *Сводка по важным моментам*

---

- Отчёт фиксирует **подержанное состояние** по большинству пунктов (явные следы эксплуатации; может требоваться подготовка/чистка).
- При этом по ключевым “безопасностным” проверкам указано **«в порядке»**, включая тормоза, трансмиссию и отсутствие проблем по утечкам масла.
- Тест-драйв был **ограниченным**, то есть выводы по поведению на дороге сделаны по короткой поездке.

---

### *Оригинальный отчет*

---

# Algehele staat: ★★☆☆☆

## Inname rapport compact

Order nummer: 0000000873121-NL879  
 Inspectie locatie: Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE  
 Inspectie datum: 20.10.2025  
 Kenteken: P-257-JR

### Technische staat

★★★★★ ★★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★

|                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| Motor           | ✓ | Gebruikte staat |
| Versnellingsbak | ✓ | Gebruikte staat |
| Koppeling       | ✓ | Gebruikte staat |
| Remsysteem      | ✓ | Gebruikte staat |
| Uitlaatsysteem  | ✓ | Gebruikte staat |
| Olieverlies     | ✓ | Gebruikte staat |

### Toestand Exterieur

★★★★★ ★★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★

|             |   |                 |
|-------------|---|-----------------|
| Carrosserie | ✓ | Gebruikte staat |
| Lakwerk     | ✓ | Gebruikte staat |
| Banden      | ✓ | Gebruikte staat |
| Velgen      | ✓ | Gebruikte staat |
| Beglazing   | ✓ | Gebruikte staat |

### Toestand Interieur

★★★★★ ★★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★

|                |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| Hemelbekleding | ✓ | Gebruikte staat |
|----------------|---|-----------------|

|                |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| Stoelvulling   | ✓ | Gebruikte staat |
| Vloerbekleding | ✓ | Gebruikte staat |
| Stoelbekleding | ✓ | Gebruikte staat |

#### Legenda sorteren

| Notitie | Beschrijving                      | Definitie                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★★★★★   | Vlekkeloos                        | Geen mankementen, vervuilingen, beschadigingen of gebruikssporen qua uiterlijk en kwaliteit.                                           |
| ★★★★☆   | Goede conditie                    | Vrij van gebreken, maar met lichte gebruikssporen/vervuilingen, zoals bij normaal, normaal gebruik onvermijdelijk is.                  |
| ★★★☆☆   | Gebruikte staat                   | Met duidelijke gebruikssporen die opwerking/reiniging noodzakelijk maken.                                                              |
| ★★★☆☆   | Gebruikte staat                   | Bovengemiddelde gebruikssporen die intensieve voorbereiding/reiniging noodzakelijk maken.                                              |
| ★☆☆☆☆   | Staat die gerepareerd moet worden | Gebruikte staat met beschadigingen zoals brandgaten of vervuilingen die een intensieve, professionele bewerking en reparatie vereisen. |
| ☆☆☆☆☆   | Hernieuwbare staat                | Schade of vervuiling die vervanging noodzakelijk maakt.                                                                                |

#### Algemeen examen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proefrit:</b>            | <b>Uitgevoerd beperkte</b><br>Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd. |
| <b>verwijzing:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Opmerking Road Safe:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Overzicht van technisch onderzoek

|                            |         |   |                     |           |
|----------------------------|---------|---|---------------------|-----------|
| <b>Olieverlies:</b>        | in orde | ✓ |                     |           |
| <b>Remsysteem:</b>         | in orde | ✓ | <b>Koppeling:</b>   | in orde ✓ |
| <b>Draaiende motor:</b>    | in orde | ✓ | <b>Schokbreker:</b> | in orde ✓ |
| <b>Proefrit:</b>           | In orde | ✓ | <b>Transmissie:</b> | in orde ✓ |
| <b>Dashboardoverzicht:</b> | in orde | ✓ |                     |           |

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.

| Date       | Mileage | Description    |
|------------|---------|----------------|
| 2022-04-28 | 16      | Banden         |
|            |         | Banden         |
|            |         | Banden         |
|            |         | Banden         |
| 2022-08-22 | 29723   | Wiel           |
|            |         | Wiel           |
|            |         | 30.000 Km      |
|            |         | Wiel           |
| 2023-03-20 | 61539   | Wiel           |
|            |         | 60.000 Km      |
| 2023-11-08 | 93623   | 90.000 Km      |
|            |         | Banden         |
|            |         | Banden         |
|            |         | Banden         |
| 2024-07-19 | 129219  | Banden         |
| 2025-04-16 | 165259  | 120.000 Km     |
|            |         | Remblokk. voor |
|            |         | 150.000 Km     |

---

История пробегов

---

| Дата       | Пробег (км) | Что указано в записи (оригинал → перевод)                                                                                             |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-04-28 | 16          | <b>Banden</b> ×4 → <i>Шины</i> (упоминаются 4 раза)                                                                                   |
| 2022-08-22 | 29 723      | <b>Wiel</b> ×4 → <i>Колесо/диск</i> (упоминается 4 раза); <b>30.000 Km</b> → <i>30 000 км</i> (контрольная отметка/рубеж пробега)     |
| 2023-03-20 | 61 539      | <b>60.000 Km</b> → <i>60 000 км</i> (контрольная отметка/рубеж пробега)                                                               |
| 2023-11-08 | 93 623      | <b>90.000 Km</b> → <i>90 000 км</i> (контрольная отметка/рубеж пробега); <b>Banden</b> ×4 → <i>Шины</i> (упоминаются 4 раза)          |
| 2024-07-19 | 129 219     | <b>120.000 Km</b> → <i>120 000 км</i> (контрольная отметка/рубеж пробега)                                                             |
| 2025-04-16 | 165 259     | <b>Remblokk. voor</b> → <i>Передние тормозные колодки</i> ; <b>150.000 Km</b> → <i>150 000 км</i> (контрольная отметка/рубеж пробега) |

---

Фотографии

---
























































[vinscan.by](https://vinscan.by) – проверка истории авто по VIN-коду